

# BOSS RED TRI-FOAM CONCENTRATE

PRODUCT CODE 9430

### ADVANTAGES:

- High foaming red polish
- Aids in removal of contaminants on vehicle to create clean base for sealer wax application
- Safe on conventional and clear coat finishes

### AVANTAGES:

- Poli rouge très moussant
- Aide à l'élimination des contaminants sur le véhicule pour créer une base propre à l'application de cire d'étanchéité
- Sécuritaire sur les finis conventionnels et claires

### DANGER

Causes severe skin burns and eye damage

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray

Wash exposed areas thoroughly after handling

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

Wash contaminated clothing before reuse

Store locked up

Dispose of contents/container in accordance with local regulation

#### FIRST AID

**If swallowed:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center or doctor/physician.

**If on skin (or hair):** Immediately take off all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse.

**If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a doctor/physician.

**If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a doctor/physician.



### DANGER

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver les zones exposées soigneusement après manipulation

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

Garder sous clef

Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale

#### PREMIERS SOINS

**En cas d'ingestions :** Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

**En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) :** Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**En cas d'inhalation :** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

**En cas de contact avec les yeux :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

# Boston CHEMICALS

# BOSS RED TRI-FOAM CONCENTRATE / CONCENTRÉ

*Helps deep clean vehicles prior to wax application*

*Aide à nettoyer en profondeur les véhicules  
avant l'application de la cire*

PSL1305A  
BOX9430



Net Contents / Contenu Net

**18.9 L**

PSL 1305A

ART #:CHA 816

DESIGNER #: AT

NOTE:

CLIENT: CHARLOTTE

JOB DESCRIPTION: PSL 1305A BOSS RED TRI-FOAM

DATE: OCTOBER 16, 2018

PROOF# **3**



LABEL SIZE

7" x 7.75"

DIE# R888

ROLL DIRECTION



DIGITAL

THE CLIENT IS RESPONSIBLE FOR APPROVING THE FOLLOWING:

1. ALL COPY
2. LABEL DIMENSIONS
3. COLOURS USED
4. REWIND COPY DIRECTION
5. LOCAL, PROVINCIAL OR NATIONAL REGULATIONS ASSOCIATED WITH THIS LABEL(S)

APPROVED AS IS : \_\_\_\_\_

APPROVED WITH CHANGES INDICATED : \_\_\_\_\_

RE-PROOF  DATE : \_\_\_\_\_



**MATERIAL:**  
WHITE PAPER

**COATING:**  
GLOSS LAMINATE

**THIS IS NOT A COLOUR ACCURATE PROOF.**

Please refer to process and pantone colour charts for accurate colour representation.

Every effort has been made to ensure the accuracy of this proof. However, the client is responsible for ensuring that label size, copy, graphics and colour separations are accurate, and to notify Perflex Label Inc. of any discrepancies prior to film, plate or label production. The client indemnifies Perflex Label Inc. against any liability related to costs incurred due to errors on a customer signed proof.