

BOSS SUPER FOAM CONCENTRATE


PRODUCT CODE 9433

ADVANTAGES:

- High foaming clear polish
- Aids in removal of contaminants on vehicle to create clean base for sealer wax application
- Safe on conventional and clear coat finishes

AVANTAGES:

- Poli clair très moussant
- Aide à l'élimination des contaminants sur le véhicule pour créer une base propre à l'application de cire d'étanchéité
- Sécuritaire sur les finis conventionnels et claires

<p>DANGER Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray Wash exposed areas thoroughly after handling Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection Wash contaminated clothing before reuse Store locked up Dispose of contents/container in accordance with local regulation</p> <p>FIRST AID If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center or doctor/physician. If on skin (or hair): Immediately take off all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a doctor/physician. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a doctor/physician.</p>		<p>DANGER Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols Se laver les zones exposées soigneusement après manipulation Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage Laver les vêtements contaminés avant réutilisation Garder sous clef Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale</p> <p>PREMIERS SOINS En cas d'ingestions : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.</p>
---	---	---



BOSS SUPER FOAM CONCENTRATE / CONCENTRÉ

*Helps deep clean vehicles prior to wax application
Aide à nettoyer en profondeur les véhicules avant l'application de la cire*

PSL1308A
BOX9433




Net Contents / Contenu Net
18.9 L

PSL 1308A

ART #:CHA 816	DESIGNER #: AT	NOTE:
---------------	----------------	--------------

CLIENT: CHARLOTTE	JOB DESCRIPTION: PSL 1308A BOSS SUPER TRI-FOAM	DATE: OCTOBER 16, 2018	PROOF# 3
-------------------	--	------------------------	-----------------



LABEL SIZE
7" x 7.75"
DIE# R888
ROLL DIRECTION
 2 COPY



THE CLIENT IS RESPONSIBLE FOR APPROVING THE FOLLOWING:

1. ALL COPY
2. LABEL DIMENSIONS
3. COLOURS USED
4. REWIND COPY DIRECTION
5. LOCAL, PROVINCIAL OR NATIONAL REGULATIONS ASSOCIATED WITH THIS LABEL(S)

APPROVED AS IS : _____

APPROVED WITH CHANGES INDICATED : _____

RE-PROOF DATE : _____

MATERIAL:
WHITE PAPER

COATING:
GLOSS LAMINATE

THIS IS NOT A COLOUR ACCURATE PROOF.
Please refer to process and pantone colour charts for accurate colour representation. Every effort has been made to ensure the accuracy of this proof. However, the client is responsible for ensuring that label size, copy, graphics and colour separations are accurate, and to notify Perflex Label Inc. of any discrepancies prior to film, plate or label production. The client indemnifies Perflex Label Inc. against any liability related to costs incurred due to errors on a customer signed proof.

